



## PRODUCENT

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland



## NAZWA I ADRES JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ, KTÓRA WYDAŁA CERTYFIKAT CE

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy. Notified Body nr 2008



|        |      |   |
|--------|------|---|
| Modele | PV74 | Skyview Safety Helmet - Właściwości elektroizolacyjne |
|--------|------|---|

## PL HEŁMY OCHRONNE

Wszystka produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które występują równocześnie na wszystkich oraz w Instrukcji Użytkownika mają zastosowanie do konkretnego produktu. Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

Ten hełm jest przeznaczony do ochrony użytkowników przed spadającymi przedmiotami, a w konsekwencji obrażeniami mózgu i złamaniami czaszki. Skorupa hełmu została zaprojektowana do ochrony użytkowników przed 1) przedmiotami rzuconymi z góry na głowę; 2) przedmiotami spadającymi; 3) uderzeniami w bardzo niskiej temperaturze (-30°C). Nie używaj tego hełmu do wspinaczki, akcji gaśniczych i zajęć sportowych.

### PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, hełm musi zostać dokładnie dopasowany do wielkości głowy użytkownika. Użyj pokrętkę z tyłu więzby, aby ustawić odpowiedni rozmiar: Obróć w prawo, aby zamknąć / dostosować mniejszy rozmiar; Obróć w lewo, aby otworzyć / dostosować większy rozmiar. Hełm ma pochłaniać energię uderzenia przez częściowe zniszczenie lub uszkodzenie skorupy i więzby, i chociaż takie uszkodzenie może nie być łatwo widoczne. Każdy hełm poddany silnemu uderzeniu należy natychmiast wymienić. Zwraca się również uwagę użytkowników na niebezpieczeństwo modyfikacji lub usunięcia którejkolwiek z oryginalnych części hełmu oraz zastąpienie części oryginalnych innymi niż zalecane przez producenta hełmu. Hełmy nie są przystosowane do mocowania na nich elementów w żaden sposób niezalecanych przez producenta hełmu. Nie nakładaj farb, rozpuszczalników, klejów lub etykiet samoprzylepnych na powierzchnię hełmu, chyba że jest to zgodnie z instrukcjami producenta.

### ELEKTRYCZNE OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**PRZED UŻYCIEM**, użytkownik powinien sprawdzić elektryczne ograniczenia parametrów hełmu odnoszące się do przewidywanego normalnego napięcia w miejscu pracy, jakie może mieć miejsce podczas użytkowania.

Hełmy izolujące nie powinny być używane wtedy, gdy występuje ryzyko, które może częściowo zredukować właściwości izolujące, jak na przykład zagrożenie mechaniczne lub chemiczne.

Parametry izolacji elektrycznej są zachowane jedynie wtedy, gdy hełm nie jest używany jako jedyny środek ochrony.

Koniecznym jest używanie dodatkowego wyposażenia izolującego odpowiedniego dla danych warunków pracy i zagrożenia

### PO UŻYCIU:

Jeżeli hełm jest brudny lub skażony, w szczególności na powierzchni zewnętrznej, należy go ostrożnie oczyścić zgodnie z opisaną poniżej instrukcją konserwacji znajdującą się w części konserwacji i składowania. Należy podkreślić, że niewłaściwe oczyszczenie może spowodować starzenie się hełmu i utratę jego parametrów.

### DOPASOWANIE I KONTROLA HEŁMU OCHRONNEGO

W celu zapewnienia optymalnej ochrony należy nosić ten hełm z daszkiem skierowanym prosto do przodu oraz dokładnie dopasować do kształtu głowy. Hełm nie dopasowany będzie uciskał głowę lub będzie zbyt luźny. Dopasowanie można wykonać z tyłu głowy na więzbie. Okres użytkowania hełmu zależy od wielu czynników, takich jak zimno, gorąco, światło słoneczne, działanie środków chemicznych, niewłaściwe użytkowanie. Codziennie i przed każdym założeniem należy dokonać sprawdzenia w celu wykrycia

ewentualnych oznak uszkodzenia skorupy, takich jak pęknięcia, wady oraz dokonać kontroli więzby i akcesoriów. Każdy hełm, który został poddany silnemu uderzeniu lub posiada oznaki zużycia powinien zostać wymieniony i zutylozowany. Hełm nie posiadający wad jest odpowiedni do zamierzonego użytkowania. Data produkcji hełmu została oznakowana w jego wnętrzu. W normalnych okolicznościach użytkowania ten hełm powinien oferować właściwą ochronę przez 7 lat od daty produkcji.

### KONSERWACJA I SKŁADOWANIE






Ten przemysłowy hełm ochronny może być czyszczony i dezynfekowany ściereczką z dodatkiem słabego roztworu środka czyszczącego. Nie wolno używać środków agresywnych lub żrących. W razie niemożności doczyszczenia hełmu należy go wymienić i zutylozować. Hełm należy przewozić w opakowaniu indywidualnym. W przypadku braku opakowania własnego należy zastosować takie opakowanie, które ochroni przed uderzeniem, wilgocią, zagrożeniem termicznym, światłem, oraz materiałami lub substancjami, które mogą go uszkodzić.

Gdy hełm nie jest używany, jak również podczas jego transportu należy go złożyć w suche i dobrze wentylowane miejsce z dala od bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego, agresywnych substancji chemicznych i przedmiotów ostrych lub takich, które mogą na niego spaść. Nie wolno kłaść na hełmie przedmiotów ciężkich, które mogą go zmiąć. Hełm winien znajdować się z dala od źródeł ciepła w temperaturze składowania 20 ± 15°C. Ten hełm nie zawiera żadnych substancji, które mogą spowodować reakcje alergiczne u osób uczulonych. Jeżeli jednak osoba uczulona odczuje takie reakcje, powinna natychmiast opuścić strefę zagrożenia, zdjąć hełm i zasięgnąć porady lekarza.

**UWAGA** Niestosowanie się lub niepełne stosowanie się do instrukcji użytkowania dopasowania, przeglądów, składowania i konserwacji może znacząco zmniejszyć efektywność ochrony izolacyjnej.

### CZĘŚCI ZAMIENNE: Brak części zamiennych OZNAKOWANIE (BADANIA FAKULTATYWNE)

Hełm posiadający jedno z poniższych oznakowań posiada dodatkowe właściwości ochronne:

-  = Identyfikacja producenta
-  = Oznaczenia wskazujące na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 EN 397 :2012+A1:2012 = odniesienie do Normy i roku wydania
-  = symbol recyklingu tworzyw sztucznych
-  = symbol materiału skorupy
-  = Rok i miesiąc produkcji (na przykład: 2019 / marzec)

### WYMAGANIA DODATKOWE ZNAKI:

-30°C: Bardzo niska temperatura  
Ten hełm zachowuje swojej właściwości w takich temperaturach 440V.a.c. : Izolacja elektryczna

Ten hełm chroni użytkownika przed przypadkowym krótkotrwałym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do poziomu 440 V prądu zmiennego. Może być używany w przemyśle i innych miejscach pracy, w których zagrożenie elektryczne jest mniejsze niż 440 V a.c.

### LD: Odkształcenie boczne

Ten hełm chroni użytkownika przed odkształceniem bocznym

### MM: Odpryski stopionego metalu

Ten hełm (czapka) chroni przed odpryskami stopionego metalu.

### Test elektryczny (EN 50365:2002)

Ten hełm oferuje izolację elektryczną i może być używany w trakcie pracy przy lub w pobliżu części instalacji znajdujących się pod napięciem nie wyższym niż 1000 V a.c. lub 1500 V d.c. wtedy, gdy jest używany łącznie z innymi środkami ochronnymi izolującymi, ten hełm chroni przed zagrożeniem prądem elektrycznym, jaki może przepłynąć przez użytkownika poprzez głowę

*Deklarację Zgodności można ściągnąć z [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)*

