

INSTRUKCJA UŻYWANIA I KONSERWACJI

Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -
Usługowe „RENOMA” Elżbieta Kęska
26-600 Radom
ul. Sadowa 6A

Użytkowanie:

Fartuch może być stosowany jako ochrona przed drobnymi odpryskami stopionego metalu (żelaza), krótkotrwałym działaniem płomienia oraz promieniowaniem cieplnym (ultrafioletowym) w ograniczonym zakresie. Przeznaczony jest on do operacji spawania, jako ochrona przed skutkami krótkotrwałego działania otwartego płomienia i gorących przedmiotów. Nie dopuszczać do zabrudzenia substancjami palnymi (np. smary, oleje)

UWAGA!

- Fartuch nie może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem przez np. monterów sieci gazowych.
- Fartuch nie stanowi ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym podczas operacji spawania łukiem elektrycznym.
- Fartuch powinien być stosowany łącznie z innymi środkami ochrony indywidualnej tj. odzieżą ochronną, rękawicami i butami oraz ochronami oczu i twarzy.
- Wzrost zawartości tlenu w powietrzu zmniejsza właściwości ochronne przed działaniem płomienia.

Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie badania typu UE:

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 – nr notyfikacji 1437.

Przechowywanie:

Fartuch należy przechowywać w miejscu suchym, przewiewnym, wilgotny po oczyszczeniu z zanieczyszczeń suszyć w miejscu do tego przeznaczonym.

Konserwacja:

Po pracy małe zabrudzenia i pył strzepnąć. Większe zabrudzenia miejscowe czyścić lekko wilgotną gąbką.

Data produkcji:

Okres przydatności od daty produkcji wyrażony w miesiącach: 48


UWAGA:

Wyrób należy wycofać z użytkowania natychmiast po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.


REN-001 - FARTUCH SKÓRZANY PRZEDNI DLA SPAWACZA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „RENOMA” Elżbieta Kęska
26-600 Radom
ul. Sadowa 6A

FARTUCH SKÓRZANY PRZEDNI DLA SPAWACZA - typ REN-001



klasa 2, A1
EN ISO 11611:2015
PN-EN ISO 13688:2013-12



Materiał:

Skóra - Dwoina bydlęca kryta o grubości (średnio) 1,6mm

Data produkcji:


Nr partii:



Przed użyciem należy
zapoznać się z instrukcją
użytkowania



Nie prać w wodzie



Zabrudzenia miejscowe
czyścić lekko wilgotną
szmatką z wodą o
temperaturze ok. 40°C.



Nie chlorować



Zawilgocony suszyć w
stanie rozwieszonym w
temperaturze
pokojowej



Nie prasować